

CARBONDRY JAPAN

(株)CDJホールディングス

470-0128 愛知県日進市浅田平子1-370

TEL 052-807-3336 FAX 052-806-5683

超音波探傷診断報告書

顧客名	サイクルショップ エルモ 様	
対象	ボントレガー Fホイール	
測定日	2019/6/29	
測定ポイント	結果	所見
1	特に問題なし	
2	特に問題なし	
3	特に問題なし	
4	特に問題なし	
5	特に問題なし	
6	特に問題なし	
7	特に問題なし	
8	特に問題なし	
9	特に問題なし	
10	特に問題なし	
11	特に問題なし	
12	特に問題なし	
		以下余白となります。


総合所見

超音波診断を実施しましたが、特に問題になる個所はありませんでした。データを抽出した個所以外にも任意に測定していますが、気になる個所はありませんでした。


検印	担当者




1




5




2




6




3




7




4



8




9



10



11



12

