

CARBONDRY JAPAN

(株)CDJホールディングス

470-0128 愛知県日進市浅田平子1-370

TEL 052-807-3336 FAX 052-806-5683

超音波探傷診断報告書

顧客名	サイクルショップエルモ様	
対象	TREK MADONE9	フレーム
測定日	2019/6/29	
測定ポイント	結果	所見
1	特に問題なし	
2	特に問題なし	
3	特に問題なし	
4	特に問題なし	
5	特に問題なし	
6	特に問題なし	
7	特に問題なし	
8	特に問題なし	
9	特に問題なし	
10	特に問題なし	
11	特に問題なし	
12	特に問題なし	
13	特に問題なし	
14	特に問題なし	
15	特に問題なし	
16	特に問題なし	
17	特に問題なし	
18	特に問題なし	
19	特に問題なし	
20	特に問題なし	
21	特に問題なし	
22	特に問題なし	
23	特に問題なし	
24	特に問題なし	
25	特に問題なし	
26	特に問題なし	
27	特に問題なし	
28	特に問題なし	
29	特に問題なし	
30	特に問題なし	

総合所見

超音波診断を実施しましたが、特に問題になる個所はありませんでした。データを抽出した個所以外にも任意に測定していますが、気になる個所はありませんでした。


検印

担当者


--	--




1




5




2




6



3




7




4




8




9




13




10




14




11




15




12




16




17




18




19



20




21




22




23




24



25




29




26



30



27



28

